



戰情中心操作手冊

112年10月4日 更新

目錄

◆ 臺北道管資訊

➤ GML上傳情形P. 3~P. 6

◆ 專案執行情形

➤ 銑鋪後測量統計P. 7

➤ 施工資料收件狀態統計P. 8

➤ 專案執行狀況P. 9

➤ 派案P. 10-13

➤ 待移交清冊P. 14

◆ 電離層資訊P. 15

◆ 下載文件P. 16

※帳號密碼可至各區Line群組記事本查詢→



戰情中心

Enter Account...

Password

☐ 記住我

登入

[建立帳戶](#)





臺北道管資訊

戰情中心(每日10:00 更新)

臺北道管資訊 專案執行情形 電雞層資訊 操作手冊 下載文件 東區工一

每日會定期從道管更新資訊

最新資訊 (2023-03-25)

「拓樸合格」但駐點尚未審查的案件
可至道管下載清冊 (詳P.6)

東區 西區 南區 北區 陽明 比較

管線圖資GML待上傳	GML(隨案)退件通知	GML上傳比例	已上傳待審查
東區: 94 西區: 26 南區: 23 北區: 8 陽明: 26	東區: 23 西區: 1 南區: 1 北區: 0 陽明: 0	東區: 97.64% 西區: 97.81% 南區: 99.14% 北區: 98.96% 陽明: 98.78%	東區: 230 西區: 31 南區: 135 北區: 23 陽明: 18

可從道管下載清冊
(詳P.5)


複製文字

數據資料來源：臺北市政府工務局道路挖掘管理中心

臺北道管資訊

選擇日期：📅 March 21, 2023 - March 27, 2023 ←可選擇區間查看各數據趨勢變化

東區 西區 南區 北區 陽明



北市道管統計表

下載表格

逐日更新的數據都會進資料庫做數據統計

東區 西區 南區 北區 陽明

Show 10 entries

可輸入日期查詢當日數據

Search:

日期	上傳率	待上傳	退件通知	待審查
2023-03-27	97.58%	94	24	217
2023-03-25	97.64%	94	23	230
2023-03-24	97.7%	92	22	225

GML待上傳&退件清冊下載

臺北市道路挖掘管理系统 申請人模組

回首頁 | 登出 | 線上人數 : 99

登入時選擇 ↓



0件
5件
0件
141件



※首頁數字資訊為系統排程產生，即時資訊以該項下載資料為主。

訊息提示	
共3件	7日內許可證費函列印
共21件	7日內重報違規案件通知
共16件	7日內核准結案案件
共90件	參與聯合案件代修結算提醒

費用待繳	
共64件	機費待繳
共1件	修護費待繳
	違規罰款待繳
	保證金待繳
	罰空機費待繳

登入後頁面右下角此處可點選下載清冊

待送件(全部)
待收件(個人)
待收件(全部)
傳真圖
請速處理發文日翌日起逾10日未補正送件
申報完工比例管控(102年完工迄今[含申請中]:90%)

97.65 %

緊急搶修管理
搶修通知單
搶修通知單提供未重新申請

人手孔施工巡查管理
人手孔施工未結案
人手孔巡查結果審查不合格及須改善案件
人手孔巡查位置修正及孔蓋現況與圖資屬性不符
下載人手孔巡查圖資
下載維護工人孔清單

GML圖資管理

管線圖資GML待上傳

共94件

GML(圖案)退件通知

共24件

共36件

GML補正率(未補正清單)(須有萬元數量統計表)

0.00 %

共69件

GML圖資分級(第1A級)

16.69 %

GML圖資分級(第1B級)

1.32 %

97.65%

圖資更新率

97.64%

圖資第四級比例

0%

待審查案件清冊下載處

臺北市道路挖掘管理系統 監控中心模組

登入時選擇↓

挖掘管理模組 監控中心模組 道路使用費模組

1. 登入後點選GML待審

更新時間：112/03/25 14:49:18

●長設未施工 ●緊急搶修 ●未開工

駐點人員未到 突發事件(1) 機動性駐點(28, 今日) GML待審(221) 人工巡查待審(11)

施工過程APP通報記錄(112/03/25)

排除/變更	請求協助	上傳管深照片	管線測量				回填 CLSM	上傳 CLSM初凝照片	逾時通報	收工通報	預報翌日續行施工	全案管路完竣 [噴漆翌日]
			管線型態 (通報測量)	埋管完成	測量方式	測量完成						
		14:52 0.700 m	14:52 A	14:52			14:55	14:30				

WS1120080 自來水園區 吳興財 你現場維修狀況 確定 14:26 杜為工程股 游裕全 李政龍 13:32

施工管理 / GML竣工圖資審查>

查詢條件

許可證號		發證日期	~	審查狀態	待審查
受理編號		上傳日期	~	記錄類型	[全部]
管線單位	WE-自來水東區	駐點審核時間	~	結案情形	[全部]
完工日期	~	施測日期	~	☐ 匯出含設施物數量	☐ 匯出抽查測不合格態樣一覽表

查詢 取消重輸

共計：221筆

匯出Excel 匯出Ods

2. 進入後點選此處可匯出已上傳但駐點未審查案件清冊

專案執行情形-銑鋪後測量統計



戰情中心

臺北道管資訊 專案執行情形 電離層資訊 操作手冊 下載文件 東區工一


標案名稱：112年度管線及附屬設備定位測量作業
資料更新時間：2023-03-25 16:00

112測量專標

派案

銑鋪後測量趨勢圖

全區 東區 西區 南區 北區 陽明 總隊



銑鋪後測量案件統計

2023-01 2023-02 2023-03

點選數字後會顯示該區當月銑鋪後測量清冊

北水北區	北水南區	北水東區	北水總隊	北水西區	北水陽明
0	0	1	0	0	0

銑鋪後測量-北水東區

路證	地址
WE1120052(WE1120052)	內湖區金龍路47巷2號

Close

專案執行情形-案件施工資料狀態統計



案件施工資料狀態統計					
2023-012023-022023-03					
展開後可查詢當初收件狀態&清冊					
北水陽明	通過	待補件	待修正	總計	通過率
	20	1	0	21	95.24%
溫泉取供設備	1	0	0	1	100.00%
111陽明管網	1	0			
112陽明B配	6	0			
112陽明給水	10	0			
112陽明A配	2	1			
北水西區	34				
北水東區	22	0	1	23	95.65%
北水南區	27	0	0	27	100.00%
北水北區	18	1	0	19	94.74%
北水總隊	5	0	0	5	100.00%

施工資料-112陽明A配-待補件

路證

地址

112001091(WY1120028)(W112031055)

北投區義方街37號

Close

點選數字可查看清冊

※另外可到下載文件查看施工資料應補正案件詳細內容 (P.12)

專案執行情形-專案執行狀況



專案執行狀況

全區 北水東區 北水西區 北水南區 北水北區 北水陽明 北水總隊 對應項目可查看應測案件執行狀況

區域	工程	監工	應測	資料待補	待測		已測		GML1已上傳		GML2已套匯	道管已上傳	尚未收到GML2
					有路證	無路證	有路證	無路證	有路證	無路證			
北水東區	110東A配	盧啟弘	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	111東給水 工二股	郭哲安	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	111東B配	魏雨珊	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	111東南給水 東工二股	郭哲安	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	111東粉體	莊詠麟	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
	112東給水 工二股	郭哲安	9	0	2	0	1	0	1	0	1	1	1
	112東A配	許哲達	18	0	0	0	1	0	1	0	1	11	1
	112東B配 中山信義區	郭瓦緯	7	0	0	0	1	0	1	0	1	5	1
	112東給水 工一股	高慶祥	10	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1
	112東B配 松山區	魏雨珊	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4

點選數字可查看執行狀況清冊

專案執行狀況-待測-有路證

路證	地址
112000789-1	中山區松江路45巷19號對面工地
112000848	中山區長安東路一段95號工地

Close

專案執行情形-派案



戰情中心

標案名稱：112年度管線及附屬設備定位測量作業
資料更新時間：2023-10-04 12:00

臺北道管資訊

專案執行情形

電離層資訊

操作手冊

下載文件

人員管理

管理者

112測量專標

派案

本日派案查詢

4

派案

路證/搶修路證/W案號

地址 *無路證請給W案號

工程

select an option

監工

select an option

銑鋪時間

年 / 月 / 日

☐ 無銑鋪

派案

5

請確認六項施工資料是否已上傳？

1.施工資料

2.測點噴註照(非AC路面、單點設施物免附)

3.施工略圖

4.施工位置圖

5.路證資料(無路證請附W案號)

6.聯絡資訊

(*點我連結上傳頁面* 帳號:tpwatere 密碼:Twd12345)

取消

確認

6

派案成功

路證/搶修路證/W案號 1234567

地址 我家門前有小河(備註)

工程 112東A配

監工 許哲瑋

銑鋪時間

☒ 無銑鋪

確認

※請留意派案時間※

收件時間截至當日16:00，16:00以後視為隔日(下一個工作天)收件

6

派案完成。


專案執行情形-派案



戰情中心

標案名稱：112年度管線及附屬設備定位測量作業

資料更新時間：2023-03-27 10:00



4

派案

路證/搶修路證/W案號

地址 *無路證請給W案號

工程

select an option

監工

select an option

銑鋪時間

年 / 月 / 日



☐ 無銑鋪

派案

5

請確認六項施工資料

1.施工資料

2.測點噴註照(非AC路面)

3.施工照

4.施工位置圖

5.路證資料(無路證請附W案號)

6.聯絡資訊

(*點我連結上傳頁面* 帳號:tpwatere 密碼:Twd12345)

6

可利用地址做相關備註

情況一：需監工陪同會勘

可加註於地址欄位，小幫手會再跟監工約時間

情況二：選單無對應工程或監工

可先任選工程與監工名稱，並備註須更正的工程、監工名稱在地址，並提醒小幫手做更改新建，後續再次派工即可選取

※請留意派案時間※

收件時間截至當日16:00，16:00以後視為隔日(下一個工作天)收件


6

派案完成。

專案執行情形-派案

12

戰情中心



標案名稱：112年度管線及附屬設備定位測量作業

資料更新時間：2023-03-27 10:00

4 派案

路證/搶修路證/W案號

5 請確認六項施工資料是否已上傳？

1.施工資料

留意派案相關資料是否有誤

6 派案成功

路證/搶修路證/W案號 1234567

地址 我家門前有小河(備註)

工程 112東A配

監工 許哲瑋

銑鋪時間

☒ 無銑鋪

確認

確認六項施工資料以上傳後會跳出派案成功視窗
提供監工做最後確認，若有誤請通知小幫手做更改

※請留意派案時間※
收件時間截至當日16:00，16:00以後視為隔日(下一個工作天)收件

6 派案完成。

專案執行情形-派案



戰情中心

標案名稱：112年度管線及附屬設備定位測量作業
資料更新時間：2023-10-04 12:00

112測量專標

派案

本日派案查詢

派工後可點選此確認是否已成功送單

4

5

6

Show 10 entries

Search:

路證	地址	工程	監工	派工	
				已完工	銑鋪日期
112003877-1	南京東路二段124號左邊	112東區給水裝置工程	郭哲安	是	2023-10-06
112G00090-1	台北市士林區永公路245巷71號旁(新安段四小段110-1及112地號)	112陽明區給水裝置工程	王威翔	是	2023-10-06
307436	五峰路重劃區小區	111南區管網改善工程	梁文政	否	2023-09-11
W112092802	臺北市松山區興安街139巷1弄	112陽明區管網幹管優化工程	胡育豪	是	2023-10-05
W112100548	辛亥路3段284巷8之11號	112南區給水裝置工程	羅上傑	是	無銑鋪
W112100550	臨江街106之3號	112南區給水裝置工程	羅上傑	是	無銑鋪
W112100575	台北市士林區文林路681巷37號	112陽明B管線配合工程	錢彥璋	是	2023-10-06
WY1120163	北投區竹子湖路3號童軍站公車站牌	112陽明A管線配合工程	林聖恩	是	無銑鋪

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous1Next

專案執行情形-專案未移測清單



專案未移測清單

北水東區

北水西區

截至戰情中心更新日當天尚未移交的案件 (03/29為例)

Search:


道管	路證	地址	工程	監工	施工		派案
					起日	迄日	
臺北市	112000877	民生東路5段137巷5弄6號及8號(東榮里)	112東區B管線配合工程	魏雨酬	2023-03-27	2023-03-31	預計銑鋪日 年/月/日 📅 ☐ 無銑鋪 派案 ←可立即派案
臺北市	112000916	康樂街191巷轉彎處及康樂街233號前	112東區A管線配合工程	許哲璋	2023-03-17	2023-03-24	預計銑鋪日 年/月/日 📅 ☐ 無銑鋪 派案
臺北市	112000855-4	莒莊街1段145巷大坑街口	112年東區給水裝置工程	謝竣皓	2023-03-20	2023-03-25	預計銑鋪日 年/月/日 📅 ☐ 無銑鋪 派案

Showing 1 to 3 of 3 entries

電離層全電子含量(TEC)

2023-03-27 12時

Mar. 27, 2023 03:55-04:00UT




基準站I95指標

紀錄國土測繪中心每小時公布的I95指標 (會影響座標誤差值)

選擇日期：

March 21, 2023 - March 27, 2023



- ◆ 本指標值08-20：視為順利作業階段
- ◆ 本指標值20-30：建議在作業環境良好地區，仍可嘗試VBS-RTK2定位作業
- ◆ 本指標值30以上：建議避開該時段作業

下載文件



登入後可點選此處下載文件

下載文件

臺北道管資訊

專案執行情形

電錶層資訊

操作手冊

下載文件

東區工一



會議簡報

教育訓練資料

案件審核成果

其他

每日收件若有應補正施工資料案件會於收件隔日上傳詳細內容

名稱	時間	下載連結
112.3.24收件審核.pdf	2023-03-25 10:00:00	下載
112.3.8收件審核.pdf	2023-03-09 10:00:00	下載
112.2.24收件審核.pdf	2023-03-01 10:00:00	下載
112.2.23收件審核.pdf	2023-02-24 10:00:00	下載
112.2.16收件審核.pdf	2023-02-17 10:00:00	下載